

ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ (ЗІЗ)



Що потрібно підготувати:

- Хірургічна маска / респіратор рівня захисту н-95
- Одноразовий водостійкий халат з довгими рукавами
- Урна / мішок для утилізації використаних ЗІЗ
- Захисні окуляри або одноразовий захисний щиток для обличчя
- Нестерильні рукавички
- Спиртовмісний антисептик

Порядок одягання:

1. Ретельно помийте руки або обробіть їх антисептиком.
2. Одягніть одноразовий халат.
3. Одягніть маску / респіратор.
4. Одягніть захисні окуляри / щиток (якщо є свої окуляри, вони мають бути під захисними).
5. Одягніть рукавички.

Як знімати:

1. Не чіпайте урну / мішок для утилізації ЗІЗ в рукавичках.
2. Зніміть рукавички → утилізуйте.
3. Обробіть руки антисептиком.
4. Зніміть захисні окуляри / щиток → утилізуйте (якщо одноразовий).
5. Зніміть халат, не торкаючись передньої частини → утилізуйте.
6. Зніміть маску. Уникайте торкання передньої частини маски та тримайте її за зав'язки → утилізуйте.
7. Якщо збирали у мішок, зав'яжіть його та помістіть у ще один.
8. Ретельно помийте руки або обробіть їх антисептиком.

ЯКЩО ВИ ЗАБРУДНИЛИ РУКИ НА БУДЬ-ЯКІЙ СТАДІЇ ЦЬОГО ПРОЦЕСУ, ОБРОБІТЬ РУКИ АНТИСЕПТИКОМ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ПРИСТУПАТИ ДО НАСТУПНОГО!

Після закінчення прийому пацієнта:

1. Одягніть рукавички для дезінфекції та фартух; маска не потрібна.
2. Відкрийте вікно, аби провітрити кабінет.
3. Якщо у кабінеті є штори із тканини їх рекомендовано зняти, покласти у герметичний пакет і випрати.
4. Продезінфікуйте поверхні, до яких торкався пацієнт: стілець, оглядову кушетку, стіл, ручки дверей тощо.
5. Систематично очищайте та дезінфікуйте обладнання для багаторазового використання.
6. В кабінеті потрібно провести вологе прибирання з використанням засобів для дезінфекції.
7. Для очищення та дезінфекції використовуйте одноразові ганчірки. Очистіть та дезінфікуйте швабри для багаторазового використання.
8. Опісля цього зніміть рукавички та халат → утилізуйте.
9. Ретельно помийте руки або обробіть їх антисептиком.